



Предназначены для взвешивания, фасовки и расчёта стоимости товара по измеренному весу и указанной цене за килограмм. Весы могут использоваться в составе автоматизированных систем учёта товаров на предприятиях торговли любого формата, точках общественного питания и в фасовочных цехах. Дисплей покупателя/продавца состоит из трех индикаторов: индикатор МАССА - 5 символов, индикатор ЦЕНА - 5 символов, индикатор СТОИМОСТЬ - 6 символов.

## Особенности

- Определение массы взвешиваемого товара
- Вычисление стоимости весового товара по его цене и весу
- Вычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству
- Вычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров
- Вычисление сдачи
- Вычисление массы товара с учётом тары;
- Счетный режим;
- 3 ячейки энергонезависимой памяти (ПЛУ), каждая из которых может содержать информацию о цене товара;
- Встроенный калькулятор;
- Самодиагностика весов.

<b>Наибольший предел взвешивания</b>	15 кг
<b>Поверочное деление (e)</b>	2 г, 5 г
<b>Максимальная масса тары, кг</b>	12
<b>Кол-во дисплеев</b>	2
<b>Тип дисплея оператора</b>	LCD с подсветкой
<b>Тип дисплея покупателя</b>	LCD с подсветкой
<b>Тип клавиатуры</b>	Механическая
<b>Интерфейс</b>	RS-232 - 1 шт
<b>Питание</b>	Сетевой адаптер
<b>Питание, дополнительно</b>	Аккумулятор
<b>Диапазон рабочих температур, °С</b>	+10°С..+40°С
<b>Платформа (ШхГхВ), мм</b>	310x225x10

Интерфейс RS232

- Протокол POS2:

- Подключение к ПК, POS-системе принтер "ШТРИХ-ПАК" и т.д.;
- Полное управление весами.

